

SA-50 Plus 固件更新说明

Ver:12

Svn:2645

Date:2017.09.29

【更新内容】

- 1.光纤音源，非 88.2KHz 的采样率误识别为 88.2KHz，导致输出声音异常。
- 2.性能更新：进一步提升系统稳定性。
- 3.此版本包含发布的 Ver:10 版本修复问题：
 - 1.解决 Demuxer Mp3、ALAC 内存泄漏问题。
 - 2.解决“NTFS U 盘播放某些 APE 格式的歌曲时，会偶尔输出一声杂音”的问题。
 - 3.性能更新：进一步提升系统稳定性。

固件更新操作：先将播放器固件 rom.upd 文件放在 U 盘根目录，按下功能旋钮后，机器再开机直到屏幕，出现 NO USB，插入 U 盘自动执行升级，当进度提示 100%时升级完成。

注意：当固件开始升级的过程中请不到断开电源或对播放器进行任何操作并直到升级完成。